



Mechanical Emissions Services LLC
Av. Cayetano Pérez No.240
Burócrata Ruiz Cortines C.P 22406
Tijuana, Baja California
 Avalado por -- Mechanical Emissions Services



Cert#


NIV

Información Del Vehículo

Número de Identificación Vehicular	3VWF17AT2HM622470		Año	2017	
Fabricado en	MEXICO	Marca	Volkswagen	Dueño	MARIA DEL CARMEN ERIKA GONZALEZ HERREJON
Modelo	Beetle	Placa	R4	Odometro (mi)	149414 240,457.93 km

Información De Monitoreo Y Certificado

Monitor Encendido	Aprobado	Monitor Combustible	Aprobado	Numero De Certificado	MET8-00008578	Firma Inspector	
Monitor Exhaustivo Catalizador	Aprobado	Monitor Sensor O2	Aprobado	Nombre Inspector	12 Christian Tovar	<i>Christian Tovar</i>	
Monitor Catalizador	Aprobado	Resultado General	Aprobado	Geo Localización	Latitud: 26.029180, Longitud: -98.236904	Fecha: 17/10/2025	Vencimiento: 17/01/2026



Carta de Autorización de Semarnat
 No. SRA.600/DPRA/DPMR/377/2022
 CA BAR 97 GEN3 and/or Drew Technologies IMClean
 ESP 10400-89 Versión del Software: 16028007727838
 Verificar en:
www.mecemissionsmx.com

